

【A卷】 台灣中油股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理 98 年雇用人員甄選試題

專業科目：機械常識【機械類】

入場通知書號碼：\_\_\_\_\_

注意：①作答前須檢查試卷與答案卡所標示之卷別(分 A、B 卷)是否一致，以及入場通知書號碼、桌角號碼、應試類別是否相符。  
 ②本試卷正反兩頁共 80 題，每題 1.25 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答。  
 ③本試卷之試題皆為單選選擇題，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
 ④答案卡務必繳回，未繳回者該科以零分計算。


1. 在製圖的線條用法中，粗實線用以繪製：

①輪廓線

②剖面線

③中心線

④尺度線

2. 



左圖所示的視圖投影法稱為何種畫法？

①第二角

②第一角

③第四角

④第三角

3. 通稱「A0 號圖紙」的尺寸大小為多少 mm？

① 841×1189

② 594×841

③ 420×594

④ 297×420

4. 下列量具何者可作歸零調整？

①分厘卡

②鋼尺

③游標卡尺

④角尺

5. 下列材料中，硬度最低的金屬是：

①鋁

②銅

③鐵

④鋼

6. 下列材料中，同時具有良好的韌性、延性、可鍛性及熔接性者為：

①鑄鐵

②熟鐵

③黃銅

④碳鋼

7. 依中國國家標準，金屬材料代號 S45C，其 S 係表示：

①碳

②硫

③鋼

④錳

8. 下列何者的含碳量最高？

① S30C

② S20C

③ S15C

④ S45C

9. 裝卸六角螺帽的開口扳手，其開口之中心線與柄之中心線成：

① 15°

② 20°

③ 25°

④ 30°

10. 鋸刀之安全邊是為了：

①容易製作

②美觀安全

③鋸削圓弧

④防止鋸傷肩角

11. 選用細鋸刀，下列何項為主要考慮因素？

①鋸削垂直面

②大工件面

③軟質工件

④要求良好表面粗糙度

12. 一機器將重量 80kg 之物體升高 20m 時，需作功 2000kg·m，則其機械效率為多少%？

① 70

② 75

③ 80

④ 85

13. 在機械上為避免圓形機件與孔發生相對的滑動，可使用：

①機器螺釘

②帽螺釘

③自旋螺釘

④固定螺釘

14. 在凸輪組的運動及離合器系統中的彈簧，其主要的功能為：

①儲存能量

②控制機件運動

③緩衝、吸收振動能

④測定力量或重力

15. 下列何種聯結器可用於聯結平行但不共線之二軸？

①套筒聯結器

②凸緣聯結器

③歐丹聯結器

④萬向聯結器

16. 下列何種皮帶並非依靠摩擦力來傳達動力，因此可防止滑動及無謂的動力損失？

① V 型皮帶

②平皮帶

③確動皮帶

④圓皮帶

17. 當二機件為直接接觸傳達運動時，若接觸點無相對速度，則此二機件為：

①滑動接觸

②滾動接觸

③滾動兼滑動接觸

④無法確定

18. 設 A 及 B 兩個正齒輪組成之周轉輪系，如右圖所示，A 輪有 30 齒，B 輪有 10 齒，且 A 輪固定不動，若旋轉臂 m 順時鐘方向每分鐘 10 轉，則 B 輪之轉速為多少 rpm？

① 200

② 30

③ 40

④ 60

19. 做等加速度運動之時間~位移圖為：

①正弦曲線

②餘弦曲線

③斜直線

④拋物線

20. 惠斯登差動滑車係：

①上面有一個定滑輪，下面一個動滑輪，由一鏈條連接之

②上面有一個定滑輪，下面二個動滑輪，由一鏈條連接之

③上面有二個裝在一起的定滑輪，下面一個動滑輪，由一鏈條連接之

④上面有二個裝在一起的定滑輪，下面二個動滑輪，由一鏈條連接之


21. 鐘錶所用的擒縱器係一種作何項運動之機構？

①間歇運動

②反向運動

③簡諧運動

④平行運動



22. 利用擺動作有規律、有節奏之擺動，有效的阻止與縱脫棘輪之機件稱為：

①千斤頂閘機構

②摩擦棘輪

③擒縱器

④反向運動機構

23. 有一滑車機構之機械利益為 4，若不計摩擦損失，當出力 10N，可吊起多少牛頓之重物？

① 2.5

② 6

③ 14

④ 40

24. 下列何者屬於無屑加工？

①放電加工

②壓鑄

③車削

④銑削

25. 依據 SAE 規格中鋼鐵規格，以 SAE 2325 代號是指：

①碳鋼

②鎳鋼

③鉬鋼

④鎢鋼

26. 常用於電纜外加一保護層時使用之加工法稱為：

①直接擠製法

②間接擠製法

③覆層擠製法

④衝擊擠製法

27. 感應硬化法係指：

①滲碳法

②氮化法

③滲碳氮化法

④高週波硬化法

28. 請問  $\phi 30H7$  之尺寸中，符號 H7 係表示下列何者之公差為 7 級公差？

①孔

②軸

③圓

④角

29. 金屬之切削工作中影響刀具壽命之最大因素為：

①刀具硬度

②材料硬度

③切削速度

④切削劑

30. 模數為 5 之全齒制正齒輪，其齒數為 30 齒，該齒輪的外徑為多少 mm？

① 140

② 150

③ 160

④ 170

31. 利用粉末冶金法來結合鋼及碳化物粉末，以下列何種結合方式為最佳？

①離心力壓製法

②擠製法

③等壓模製法

④火花燒結法

32. CNC 銑床刀具依圓弧曲線移動切削，是屬於何種之命令方式？

①點對點控制

②定位控制

③輪廓控制

④直線切削定位

33. 最適宜鋼件鑄造的砂模是：

①溼砂模

②乾砂模

③CO<sub>2</sub> 模

④泥土模

48.有關齒輪之敘述，下列何者錯誤？

- ①兩嚙合齒輪的周節必須相等
- ②作用弧與周節的比值稱為接觸比
- ③蝸輪與蝸桿傳動時以蝸桿為從動
- ④增大壓力角，使作用線與基圓之切點往外移，可以消除漸開線齒輪的干涉現象

49.如右圖所示之周轉輪系，內齒輪D齒數為60齒，齒輪A齒數為15齒，齒輪B齒數為30齒，齒輪C齒數為20齒，若齒輪A之轉速為32rpm(順時針)，齒輪D之轉速為10 rpm(逆時針)，則懸臂的轉速為若干？

- ① 6 rpm (順時針)
- ② 6 rpm (逆時針)
- ③ 4 rpm (順時針)
- ④ 4 rpm (逆時針)

50.有關制動器之敘述，下列何者正確？

- ①制動器設計時不必考慮散熱問題
- ②機械式制動器主要是利用摩擦力來對運動體產生制動作用
- ③制動器材料之摩擦係數要愈小愈好
- ④電磁式制動器缺點是容易變換制動力及制動時間可較長

51.有關板形凸輪推動滾子從動件作往復直線運動之敘述，下列何者錯誤？

- ①壓力角愈小，則從動件受到之側壓力就愈小
- ②壓力角愈大，則從動件受到之摩擦阻力就愈小
- ③在相同總升程與升角情況，若基圓增大，則壓力角減小
- ④在相同總升程與升角情況，若周緣傾斜角減小，則壓力角增大

52.下列何種機構是應用在人騎腳踏車之運動機構？

- ①往復滑塊曲柄機構
- ②雙搖桿機構

- ③曲柄搖桿機構
- ④雙曲柄機構

53.有關起重滑車之敘述，下列何者正確？

- ①滑車是槓桿之延伸
- ③滑車之機械利益與滑輪半徑無關

- ②帆滑車其總機械利益為1
- ④西班牙滑車之機械利益為2

54.下列何種機構常用於電影放映機或工具機的分度裝置？

- ①日內瓦機構
- ②凸輪機構

- ③棘輪機構
- ④擒縱器

55.下列何種加工方式無法達到改變材料之機械性質？

- ①熱處理
- ②熱作與冷作

- ③珠擊法
- ④車削加工

56.有關冒口功用之敘述，下列何者錯誤？

- ①補充鑄件較厚部位凝結收縮時所需金屬熔液
- ③從外冒口處探知模穴內金屬熔液是否已灌滿

57.有關塑性加工之敘述，下列何者正確？

- ①壓印法常用於汽車車牌、名牌、獎章之製作
- ③金屬再結晶溫度一般約為其絕對熔點之0.6倍

- ②衝擊擠製法常用於牙膏管、顏料管等可摺壓管之製造
- ④壓浮花常用於製造硬幣

58.有關切削刀具材質之敘述，下列何者錯誤？

- ①碳化鎢刀具耐熱溫度約1200°C，切削速度約為高速鋼刀具的3-4倍
- ②陶瓷刀具主要成份為氧化鋁，以粉末冶金法製成
- ③鑽石刀具質地堅硬適合高速衝擊性之切削工作
- ④高速鋼刀具耐熱溫度約600°C，硬度達HRc65~HRc67

59.有關表面硬化之敘述，下列何者錯誤？

- ①氮化法是使鋼表層形成高硬度的氧化層，可增加鋼材耐疲勞性及耐腐蝕性
- ②高週波硬化法是利用電磁感應原理於短時間內使鋼材產生高溫
- ③火焰硬化法用於含碳量在0.3-0.6%之大型中碳鋼或低合金鋼材料
- ④滲碳法用於含碳量在0.2%以下之低碳鋼材料

60.有關錐度車削之敘述，下列何者錯誤？


- ①利用尾座偏置法車削錐度，尾座偏置量 $S = T \times L / 2$ ，T：工件錐度、L：錐度長
- ②利用複式刀座偏轉法車削錐度，複式刀座偏轉角度 $= T \times 57.3^\circ / 2$ ，T：工件錐度
- ③錐度附件法可車削內錐孔
- ④尾座偏置法可車削錐度螺紋

61.有關螺紋之敘述，下列何者錯誤？

- ①螺紋製造方法有車床車削、銑床銑削、螺紋機製造、滾軋等方式
- ②從端面看，雙線螺紋的螺旋切入口相隔180度
- ③三線螺紋的螺距是2mm，則導程是6mm
- ④一公制螺紋標註為L-3N-M18×2-1；1表示螺紋外徑等級

62.下列何者屬於向量？

- ①路徑
- ②功
- ③動能
- ④位移



63.有關力偶之敘述，下列何者錯誤？

- ①力偶為一滑動向量
- ②力偶的三要素為力偶矩之大小、力偶之旋轉方向、力偶作用面之方位
- ③力偶不能再合併為單力
- ④大小相等、方向相反、且作用線不在一直線上的二平行力即形成力偶

64.有關摩擦之敘述，下列何者錯誤？

- ①摩擦力大小與接觸面之正壓力成正比，與接觸面積無關
- ②摩擦力之方向與運動方向相反
- ③摩擦係數等於靜止角之正弦值
- ④摩擦力與正壓力之合力R，則合力R與正壓力之夾角稱為摩擦角

65.有關自由落體之敘述，下列何者錯誤？


- ①物體自斜面滑下之末速度與自由落體之末速度相同，所需時間亦相同
- ②一物體由靜止自由落下，經過1秒後，該物體的速度為9.8m/sec
- ③自由落體開始動後8秒內物體落下之距離是開始動後2秒內物體落下之距離的16倍
- ④在緯度45度之海平面， $g = 9.8 \text{ m/sec}^2$

66.一物體質量40Kg，置於動摩擦數0.1之地面上，由靜止開始受一同方向水平推力100N，持續作用6秒，則此時物體之速度為何？( $g = 10 \text{ m/sec}^2$ )

- ① 3 m/sec
- ② 6 m/sec
- ③ 9 m/sec
- ④ 12 m/sec

67.如右圖所示，一材料受雙軸向應力作用  $\sigma_x = 60 \text{ MPa}$ 、 $\sigma_y = 40 \text{ MPa}$ ，則pq截面上之剪應力為多少 MPa？

- ① 4.33 MPa
- ② 8.66 MPa
- ③ 45 MPa
- ④ 55 MPa



68.下列敘述何者正確？


- ①彈性係數(E)之值，隨材料的種類而異，其值愈大材料，愈不易變形
- ②安全因數=破壞應力/容許應力，其值必小於1
- ③蒲松氏比=軸向應變/橫向應變，理論之最大值為0.5
- ④材料在彈性限度內，應力與應變成正比，稱為虎克定律

69.下列哪一個比例為放大之比例？

- ① 2 : 1
- ② 1 : 2
- ③ 1 : 3
- ④ 1 : 4

70.如右圖所示之表面符號，下列敘述何者錯誤？

- ① 6.3 : 表面粗糙度的最大界限
- ② C : 刀痕成放射狀
- ③ 車 : 指定以車削加工
- ④ 0.2 : 代表加工裕度0.2mm



71.加工符號中，表面粗糙度值最常用之公制單位為：

- ①  $\mu\text{m}$
- ② mm
- ③ cm
- ④ m

72. CNC 程式常用之 M 機能中，M30 為：

- ①主軸正轉指令
- ②主軸反轉指令
- ③程式結束指令
- ④自動換刀指令

73.下列敘述何者錯誤？

- ① EDM 代表放電加工
- ② LBM 代表雷射光加工
- ③ EBM 代表電子束加工
- ④ USM 代表電化學加工

74.有關熱處理之敘述，下列何者錯誤？

- ①淬火的目的是增加鋼之硬度與強度
- ③回火的目的是增加鋼之韌性
- ②一般含碳量少於0.3%之鋼料，淬火效果最好
- ④退火的目的是消除鋼之內部應力與使鋼之軟化

75.下列何者不是煉鋼所需之原料？

- ①鐵礦石
- ②焦炭
- ③石灰石
- ④冷空氣

76.研磨碳化鎢車刀宜選用何種砂輪？

- ① A
- ② WA
- ③ C
- ④ GC

77.下列何種性質不屬於金屬材料之機械性質？

- ①強度
- ②硬度
- ③延性
- ④磁性

78.材料在高溫下長時間受一固定負荷，則會緩慢而持續的產生變形，一般稱為：

- ①彈性
- ②潛變
- ③韌性
- ④延性

79.下列何種金屬原子排列的格子形式，不屬於面心立方格子？

- ①金
- ②銀
- ③鎢
- ④銅

80.在碳鋼中添加一種或一種以上的特殊元素來改善碳鋼之性質，以適合特殊目的使用之鋼，一般稱為：

- ①合金鋼
- ②低碳鋼
- ③中碳鋼
- ④高碳鋼