

## 甄選類組【代碼】：機械【E6106】

## 專業科目：A.機械製造、B.機械電學

\*請填寫入場通知書編號：

注意：①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人員處理，否則不予計分。  
 ②本試卷正反兩頁共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分。限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
 ③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。  
 ④本項測驗不得使用電子計算器；若應考人於測驗時將電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意放置或使用者，該科扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。  
 ⑤答案卡務必繳回，未繳回者該科以零分計算。

- 【4】1.下列何者屬於無屑加工之製造方法？**
- ①車削      ②銑切      ③放電加工      ④鑄造
- 【2】2.一般工廠中用來識別工作區域及走道區域之安全線，其顏色應為下列何者？**
- ①紅色      ②黃色      ③綠色      ④白色
- 【1】3.一般用來檢驗鑄件的機械性質方法有破壞性檢驗及非破壞性檢驗法，下列何者屬於破壞性檢驗法？**
- ①金相顯微試驗法      ②超音波檢驗法      ③滲透液檢驗法      ④磁粉探測檢驗法
- 【3】4.下列何種金屬之再結晶溫度為最高？**
- ①鋁      ②鐵      ③鎢      ④鋼
- 【2】5.有關衝壓工作，下列何者為正確的敘述？**
- ①不需開發模具      ②適合大量生產      ③限於厚鈑材加工      ④生產速度慢
- 【4】6.氧乙炔鋸接中有關氧化焰之說明，下列敘述何者正確？**
- ①氧化焰火長度較碳化焰為長      ②適合用於碳鋼之鋸接與切割  
③火焰顏色幾近無色      ④氣體之使用比例為氧氣>乙炔
- 【3】7.有關惰性氣體鎔極電弧鋸接法之敘述，下列何者正確？**
- ①代號為 GMAW      ②俗稱 MIG      ③又名氬鋸      ④不適合薄鈑的鋸接
- 【1】8.有關鋸接工作，下列何者為正確之鋸接位置方法與符號表示？**
- ①平鋸：以 F 符號表示      ②立鋸：以 OH 符號表示  
③橫鋸：以 V 符號表示      ④仰鋸：以 H 符號表示
- 【1】9.為使產品外觀更為美麗光滑，同時也增加其防腐、防鏽的能力。以上敘述係屬下列何種加工方法？**
- ①表面處理      ②粉末冶金      ③熱處理      ④機械加工
- 【4】10.有關表面滲碳硬化法，下列何種材料較適合使用此法來增加硬度？**
- ①鋁合金      ②純鐵      ③高碳鋼      ④低碳鋼
- 【2】11.在 CNS 公差等級中，工件尺寸在 500 mm 以下者共分為幾級？**
- ① 16 級      ② 18 級      ③ 20 級      ④ 22 級
- 【2】12.檢測工件尺寸時，若可測量精度為 0.02 mm 的游標卡尺，本尺刻度一格為 1 mm，游標卡尺零刻度介於本尺 16~17 mm 間，游標尺刻度第八格吻合本尺刻度，則此工件之正確尺寸讀值為何？**
- ① 16.08 mm      ② 16.16 mm      ③ 17.08 mm      ④ 17.16 mm
- 【4】13.下列何者為 CNS 所採用之表面粗糙度表示法？**
- ① Rz      ② Rmax      ③ Rc      ④ Ra
- 【1】14.下列何者不屬於品質管制實施的功效？**
- ①增加量測成本      ②減少不良品產生      ③增進生產效益      ④使產品一致化、標準化
- 【4】15.一般切削過程中，影響刀具壽命最大的主因為何？**
- ①切削溫度      ②表面粗糙度      ③切削劑      ④切削速度
- 【2】16.有關碳鋼之含碳量百分比，下列何者具有最佳之切削性？**
- ① 0.15%      ② 0.3%      ③ 1.5%      ④ 3%
- 【2】17.有關車床的車削工作敘述，下列何者正確？**
- ①壓花加工時，會使工件量測外徑變小  
②壓花工作應採用低轉速加工  
③車床無法進行鑽孔工作  
④一般之 CNC 車床適合車削偏心工件
- 【2】18.有一圓柱材料，若其錐度長為 100 mm，大端直徑為 20 mm，小端直徑為 15 mm，請算出其錐度值(T)應為多少？**
- ① 1/10      ② 1/20      ③ 1/30      ④ 1/40
- 【3】19.下列何種鑽床又名臺式鑽床，主要使用塔輪及 V 型皮帶傳動，適合用於直徑 13 mm 以下孔徑的小工件加工？**
- ①懸臂鑽床      ②多軸鑽床      ③靈敏鑽床      ④手提電鑽
- 【4】20.用量表測量偏心距 2 mm 之偏心軸時，如該軸轉動一周，則量表長針所轉動距離應為下列何者？**
- ① 1 mm      ② 2 mm      ③ 3 mm      ④ 4 mm
- 【4】21.下列有關孔加工，何者之精度較高？**
- ①鑽中心孔      ②鑽孔      ③搪孔      ④鉸孔
- 【2】22.鑽削一般鋼料時，鑽頭鑽頂角之角度應為下列何者？**
- ① 108 度      ② 118 度      ③ 128 度      ④ 138 度
- 【3】23.下列哪一種工具機具有快速回歸機構？**
- ①車床      ②銑床      ③牛頭鉋床      ④磨床
- 【2】24.下列何者為中心鑽頭之規格表示？**
- ①以鑽頭之全長表示      ②以小麻花鑽頭之直徑表示  
③以所夾持之鑽頭大端直徑表示      ④以鑽頭之尖端角度大小表示
- 【3】25.有關往復式鋸床的鋸條規格 356x19x1.3-18T 之敘述，下列何者正確？**
- ① 356：表示鋸條寬度      ② 19：表示鋸條長度  
③ 1.3：表示鋸條厚度      ④ 18T：表示每吋內有 18 齒
- 【2】26.有關拉床加工之優點敘述，下列何者正確？**
- a. 拉削工作中粗切及精切適合分多把拉刀分次加工      b. 拉削之生產效率高      c. 拉刀之製造價格便宜      d. 適於少量生產  
e. 拉削之成品尺寸精度佳      f. 拉削之工作量大，通常每刀可達 1 mm      g. 拉削之成品表面光度佳  
①僅 a.d.f      ②僅 b.e.g      ③僅 a.b.e      ④僅 b.e.f.g
- 【4】27.有關銑床工作敘述，下列何者正確？**
- ①銑床係利用夾持工件旋轉，刀具不旋轉的一種加工母機  
②近年來銑床加工已大量被鉋床加工取代  
③一般傳統的銑床適合製造圓球狀工件  
④銑床的規格主要是以床台的最大縱向移動距離表示
- 【3】28.有關銑刀之敘述，下列何者正確？**
- ①心軸銑刀裝置於立式銑床上使用  
②一般銑刀皆屬於單刃刀具  
③銑削 T 槽時可先用端銑刀開槽，再用 T 槽銑刀完成加工  
④端銑刀為臥式銑床最常使用的刀具
- 【4】29.有關磨床之敘述，下列何者正確？**
- ①係利用低速迴轉磨輪加工  
②所用磨輪屬於單鋒刀刀具  
③用於加工精度較低之粗加工  
④可磨削淬硬材料
- 【1】30.下列何種砂輪磨料適合用於精磨削碳化物等硬材料？**
- ①鑽石磨料      ②白色氧化鋁      ③褐色氧化鋁      ④黑色碳化矽
- 【3】31.某砂輪之規格標記為 WA-30-P-5-V，其中 P 表示：**
- ①磨料種類      ②粒度大小      ③結合度      ④組織
- 【1】32.下列何者為砂輪常見之試（檢）驗項目？**
- ①平衡試驗      ②衝擊試驗      ③火花試驗      ④磁粉探測檢驗
- 【2】33.下列何種生產方式適合快速且大量的製造內、外螺紋？**
- ①車床製造      ②螺紋機製造      ③壓鑄製造      ④拉床製造
- 【1】34.下列何種特殊切削加工須在真空環境中作業？**
- ①電子束加工      ②超音波加工      ③水刀加工      ④放電加工
- 【3】35.下列有關粉末冶金之敘述何者正確？**
- ①金屬粉末之儲存容易      ②粉末冶金生產過程中易產生廢料  
③可製造多孔性材料產品      ④金屬粉末價格便宜
- 【4】36.下列有關塑膠之敘述何者正確？**
- ①一般塑膠之強、硬度較金屬好      ②耐高溫不易變形  
③聚丙烯(PP)屬熱固性材料      ④質量輕、容易製作
- 【1】37. CNC 車床車削錐度時，應使用下列哪一個程式 G 碼？**
- ① G01      ② G02      ③ G03      ④ G04
- 【2】38.機械業中常聽到 CAD 英文縮寫，其所指的中文意義為下列何者？**
- ①電腦輔助製造      ②電腦輔助設計      ③電腦整合製造      ④彈性製造系統

【請接續背面】

【2】39.有關半導體的製造過程中，何者之製造順序為較前段？

- ①微影
- ②薄膜製作
- ③蝕刻
- ④封裝

【3】40.不需使用刀具或模具的情況下，將 CAD 設計的圖檔轉換為實體化成品的方式為何？

- ① RE
- ② RC
- ③ RP
- ④ PR

【3】41.如右圖【圖 41】所示，流過  $4\Omega$  電阻器兩端的電流值為多少安培(A)？

- ① 8 A
- ② 9 A
- ③ 10 A
- ④ 11 A

【4】42.在 1 秒鐘內通過 1 庫侖電荷量的電流，稱為：

- ① 1 伏特
  - ② 1 瓦特
  - ③ 1 庫侖
  - ④ 1 安培
- ① 5 匝
  - ② 10 匝
  - ③ 15 匝
  - ④ 20 匝

【2】44.歐姆為下列何者的單位？

- ① 電壓
- ② 電阻
- ③ 電流
- ④ 電容

【3】45.使用電壓錶時，電壓錶應如何連接電路？

- ① 並串聯
- ② 串並聯
- ③ 並聯
- ④ 串聯

【2】46.串聯電路中，總電阻值隨著增加串聯電阻的數量，該總電阻值會如何改變？

- ① 減少
- ② 增加
- ③ 不變
- ④ 不一定

【3】47.一封閉迴路中「電壓升」等於「電壓降」的現象，稱為下列何種定律？

- ① 法拉第定律
- ② 楞次定律
- ③ 克希荷夫電壓定律
- ④ 克希荷夫電流定律

【1】48.電壓為 V，電流為 I，電阻為 R，則歐姆定律為下列何式？

- ①  $V=IxR$
- ②  $I=VxR$
- ③  $R=IxV$
- ④  $V=IR^2$

【2】49.控制機械緊急停止之按鈕，其工業安全顏色應為下列何者？

- ① 黃色
- ② 紅色
- ③ 藍色
- ④ 綠色


【4】50.下列哪一個因素與電感抗無關？

- ① 頻率
- ②  $2\pi$
- ③ 電感
- ④ 電流

【1】51.電器符號中 表示什麼意義？

- ① 接地
- ② 線圈
- ③ 保險絲
- ④ 電瓶

【3】52.為降低誤差，下列何者為測量電阻時，伏特計與安培計的正確接線？



【2】53.下列何者為按鈕開關(Push Button)之英文簡稱？

- ① TB
- ② PB
- ③ MS
- ④ MC

【3】54.電器裝配時，端子台上的每個端子最多只能連接幾條導線？

- ① 4 條
- ② 3 條
- ③ 2 條
- ④ 1 條


【2】55.欲剝除導線外皮，下列何者為不適合的工具？

- ① 電工刀
- ② 電工鉗
- ③ 剝線鉗
- ④ 美工刀

【4】56.如右圖【圖 56】所示，電流  $I_2$  為若干？

- ① 2 A
- ② 3 A
- ③ 4 A
- ④ 5 A


【圖 56】



【1】57.如右圖【圖 57】所示的電壓  $V_2$  為若干？

- ① 5 V
  - ② 10 V
  - ③ 15 V
  - ④ 20 V
- ①  $10^{-3}$
  - ②  $10^{-6}$
  - ③  $10^{-9}$
  - ④  $10^{-12}$

【圖 57】




【2】58.電解電容器上標示  $50 \mu F$ ，其中  $\mu$  所代表的意義為何？

- ①  $10^{-3}$
- ②  $10^{-6}$
- ③  $10^{-9}$
- ④  $10^{-12}$

【4】59.如右圖【圖 59】所示，其中 a、b 兩端的電容量為多少？【圖 59】


- ①  $2 \mu F$
- ②  $18 \mu F$
- ③  $0.5 \mu F$
- ④  $9 \mu F$



【圖 59】

【4】60.如右圖【圖 60】所示的電氣符號表示何種意義？

- ① 電感器
- ② 電阻器
- ③ 交流電源
- ④ 直流電源



【圖 60】

【2】61.某一系統的能量轉換效率為 90%，若損失功率是 200 瓦特，則該系統的輸出功率是多少瓦特？

- ① 900 W
- ② 1800 W
- ③ 2700 W
- ④ 3600 W

【4】62.連續使用一台 750 瓦特的電熱水瓶 2 小時，每度電費 5 元，則使用的總電費為多少元？

- ① 1 元
- ② 2.5 元
- ③ 5 元
- ④ 7.5 元

【3】63.某額定功率 30 瓦特的電燈泡接上 110 伏特的交流電源，則流過電燈泡的電流為多少？

- ① 73 mA
- ② 173 mA
- ③ 273 mA
- ④ 373 mA

【4】64.將  $18\Omega$  及  $9\Omega$  的兩個電阻並聯後的總電阻為多少歐姆( $\Omega$ )？

- ①  $27\Omega$
- ②  $18\Omega$
- ③  $9\Omega$
- ④  $6\Omega$

【3】65.工業配電符號中的 ，表示何種意義？

- ① 電磁接觸器主接點
- ② 電磁接觸器輔助接點
- ③ 電磁接觸器線圈
- ④ 電動機線圈

【1】66.工業配電符號中，斷電延遲式計時電驛(OFF DELAY TIMER)的 b 接點符號為下列何者？

- ①
- ②
- ③
- ④

【4】67.以三用電錶直流電壓檔(DCV 檔)量測 110 V 的家用電源插座，電錶指示的電壓值為多少？

- ① 220 V
- ② 110 V
- ③ 55 V
- ④ 0 V

【3】68.下列何種材料為導線導電率的基準？

- ① 純金
- ② 純銀
- ③ 標準軟銅
- ④ 鋼心鋁線

【1】69.下列何者為我國採用之安全電壓值？

- ① 24 伏特
- ② 36 伏特
- ③ 48 伏特
- ④ 60 伏特

【3】70.如右圖【圖 70】所示，其中的測量工具為下列何者？

- ① 厚薄規
- ② 測微器
- ③ 游標卡尺
- ④ 丁字尺



【圖 70】

【1】71.積熱電驛在電動機控制電路中的主要功用為下列何者？

- ① 過載保護
- ② 短路保護
- ③ 欠相保護
- ④ 逆相保護

【2】72.一個雙金屬片由 A、B 兩種金屬所製成，如 B 較 A 的膨脹係數為小，則溫度升高後：

- ① 彎向 A 方向
- ② 彎向 B 方向
- ③ 維持原狀不變
- ④ 同時穩定伸展

【4】73.現有一個電阻為  $8\Omega$ ，電抗為  $6\Omega$  的線圈，則其阻抗為多少？

- ①  $7\Omega$
- ②  $8\Omega$
- ③  $9\Omega$
- ④  $10\Omega$

【3】74.阿龍打開配電箱後發現其內部接地線為  $8 mm^2$  的絕緣導線，其絕緣導線的顏色應為下列何者？

- ① 紅色
- ② 黑色
- ③ 綠色
- ④ 黃色

【4】75.把一個額定  $100 V$ 、 $100 W$  的燈泡接於  $80 V$  電源時，其消耗電力為多少瓦特(W)？

- ① 24 W
- ② 32 W
- ③ 56 W
- ④ 64 W

【1】76.若負載為純電阻性，則功率因數為多少？

- ① 1
- ② 0.8
- ③ 0.6
- ④ 0.5

【1】77.一個無熔絲斷路器(NFB)，上面標示  $200AF50AT$ ，則此無熔絲斷路器的連續額定電流為多少？

- ① 50 A
- ② 100 A
- ③ 150 A
- ④ 200 A

【4】78.每當使用三用電錶測量電阻值時，皆要做  $0\Omega$  的歸零調整，其主要目的是在補償下列何者？

- ① 指針靈敏度
- ② 探棒電阻
- ③ 視覺誤差
- ④ 電池老化

【3】79.在火災現場，如發現用電設備仍在通電中，且無法馬上關閉電源，則應使用下列何者滅火？

- ① 消防水柱
- ② 潤滑機油
- ③ 乾粉滅火器
- ④ 泡沫滅火器

【2】80.當  $5 A$  的電流通過  $20\Omega$  的電阻時，其消耗的電功率為多少瓦特(W)？

- ① 100 W
- ② 500 W
- ③ 1000 W
- ④ 2000 W